

## **WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA – YOKOHAMA BluEarth AE-01**

YOKOHAMA RUBBER CO., LTD przeprowadza dobrowolny program wymiany opon modelu YOKOHAMA BluEarth AE-01, w rozmiarach 185/65R14 86T/H i 185/65R15 88T/H.

Uszkodzone opony mogą mieć zaburzoną geometrię w dolnej części ściany bocznej opony, tuż nad stopką. Może to powodować małe pęknięcia w tym obszarze i możliwą utratę ciśnienia w kole. W niektórych przypadkach utrata powietrza może być niebezpieczna. Jako środek zapobiegawczy, zdecydowaliśmy się na wycofanie możliwie uszkodzonych produktów i wymiany je na nowe.

Wymianie podlegają następujące produkty, wyprodukowane pomiędzy grudniem 2011 a grudniem 2012:

- 185/65R14 86T AE01: Nr seryjny 4U06YYY5211 do 4512
- 185/65R14 86H AE01: Nr seryjny 4U06YYY0212 do 4612
- 185/65R15 88T AE01: Nr seryjny 4ULXYYY0112 do 5012
- 185/65R15 88H AE01: Nr seryjny 4ULXYYY0212 do 5112

**Użytkownicy opon podlegających wymianie proszeni są o natychmiastowy kontakt z YOKOHAMA za pośrednictwem Call Centre:** (od poniedziałku do piątku pomiędzy 8:00 i 20:00).

[Bezplatny numer: 00800-96564262 \(00800-YOKOHAMA\)](tel:00800-96564262)

Język:

[Język niemiecki i angielski / rumuński / francuski i języki krajów Beneluxu / włoski / rosyjski / turecki / grecki / hiszpański i portugalski](#)

Opony zostaną wymienione przez Państwa dealerów całkowicie bezpłatnie.

Wskazówki dotyczące identyfikacji opon podlegających wymianie zamieszczone są na stronie internetowej: [www.yokohama-online.com/recall](http://www.yokohama-online.com/recall) .

Wysoko cenimy bezpieczeństwo naszych klientów i dlatego podjęliśmy decyzję o tym programie. Jest to środek zapobiegawczy, mający zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom.